


SOKLOVÉ STAVITELNÉ NOHY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

nehl

50 00 50


OBDELNÍKOVÝ DRŽÁK NOHY SE 4 KS HMOŽDINEK Ø 10MM A PATKAMI PRO PODEPŘENÍ BOKŮ KORPUSU



50 00 50

50 00 51

OBDELNÍKOVÝ DRŽÁK NOHY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA VRUT A PATKAMI PRO PODEPŘENÍ BOKŮ KORPUSU




50 00 51

51 00 51-7900-ČERNÁ-VRUT
OBDELNÍKOVÝ DRŽÁK NOHY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA VRUT

51 00 53-7900-ČERNÁ
51 00 53-9108-STŘÍBRNÁ

TROJÚHELNÍKOVÝ DRŽÁK NOHY SE ZARÁŽECÍMI TRNY PRO ROZPÍNÁNÍ HMOŽDINKY A PATKAMI PRO PODEPŘENÍ BOKŮ KORPUSU, SNÍŽENÍ DOBY MONTÁŽE O 50% JISTÁ BEZCHYBNÁ MONTÁŽ NOHY DÍKY TRNU



51 00 51

51 00 53



52 00 76

SVORKA K UCHYCNÍ SOKLU K PLASTOVÉ NOZE 51 00 15 K PŘÍMÉ MONTÁŽI SE STRANOVOU REGULACÍ +/- 2MM




52 00 70

SVORKA K UCHYCNÍ SOKLU K PLASTOVÉ NOZE(50 00 08-20) POMOCÍ 31 00 86

52 00 71

SVORKA K UCHYCNÍ SOKLU K PLASTOVÉ NOZE 51 00 15 POMOCÍ 31 00 86




31 00 86

DRŽÁK SVORKY 52 00 70 K NAŠROUBOVÁNÍ



52 00 69

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK URČENÝ PRO RYCHLÉ VYJMUTÍ SOKLU



52 00 60

TLAČNÁ PRUŽINA PRO ZASUNUTÍ SOKLU



PŘI POUŽITÍ TLAČNÉ PRUŽINY JE NUTNÉ PŘED ZPRACOVÁNÍM SOKLU ODEČÍST 4-5 MM Z VÝŠKY SOKLU /POČÍTÁNO I S TĚSNÍCÍM SOKLOVÝM PROFILEM/

OSTATNÍ KOMPONENTY